

Wielofunkcyjna Hala Sportowa z Pływalnią

- drzwi wejściowe do obiektu nie są automatyczne
- żadne z wejść do budynku nie zostało oznakowane pasami ostrzegawczymi
- Windy nie mają dyspozycji głosowej
- włączniki światła na niestandardowych wysokościach
- poręcze i balustrado- poręcze zostały zamontowane na niestandardowych wysokościach .

Budynek „B”

- drzwi wejściowe nie są automatyczne
- brak dźwigu osobowego
- Nad wejściem głównym do budynku brak lampy.
- Schody zewnętrzne mają zmienną wysokość stopni. Brak poręczy i balustrad przy schodach. Schody zewnętrzne przy obiekcie nie posiadają prawidłowego oznakowania kontrastowego stopni oraz dotykowego oznakowania ostrzegawczego przed pierwszym stopniem.

Dom Asystenta

- Brak możliwości obsłużenia domofonu metodą bezwzrokową
- W budynku nie znajduje się dźwig osobowy.
- brak dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
- brak pochwytów, krzesła pod prysznicem

Dom Studenta

- brak oznakowania pasami ostrzegawczymi wejść do budynku (w środku i na zewnątrz)
- brak tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille’a
- Portiernia: brak oznakowania dotykowego , nie wyróżnia się kolorystycznie na tle otoczenia, niewidoczny napis oraz lada jest za wysoko.
- wycieraczki nie przymocowane do podłoża

Centrum Badawczo-Rozwojowe

- brak drzwi automatycznych (wejście do budynku)
- Nieprawidłowości z balustrado-poręczami (nieodpowiedniej wysokości).
- nieprzymocowana do podłoża wycieraczka
- W windzie nie ma zamontowanego składanego siedzenia
- Brak instalacji alarmowych w toaletach.

Biblioteka

- drzwi do obiektu nie są automatyczne
- Poręcze przy schodach wejścia głównego i balustrado-poręcze przy schodach wyjścia ewakuacyjnego zamontowano na niestandardowej wysokościach
- Dźwig osobowy nie dysponuje sygnalizacją dźwiękową

- brak składanego siedzenia w windzie,
- Toaleta nie została opisana w brajlu, brak instalacji alarmowej.

Budynek Dydaktyczny Raciborska

- Brak drogowskazów prowadzących do budynku.,
- Szerokość użytkowa spocznika schodów przy wejściu tylnym jest nieprawidłowa i znajduje się w polu otwierania drzwi. Stopnie mają nieprawidłowe wymiary. Schody nie zostały wyposażone w poręcze i balustrady .
- Żadne z wejść do budynku nie zostało oznakowane pasami ostrzegawczymi przed i za drzwiami.
- Poręcze na schodach w obiekcie zostały zaprojektowane na niestandardowych wysokościach.
- Brak możliwości ominięcia głównej klatki schodowej i schodów prowadzących do szatni w części budynku z Salą Szermierczą za pomocą dźwigu osobowego.
- Brak instalacji alarmowej w toalecie.
- Nieprawidłowe zamontowanie przedmiotów łazienkowych , nieodpowiednie rozmiary , brakujące części . (Szatnie prysznicowe oraz toalety).
- Brak windy w obiekcie.

Stadion AWF

- Przy wejściach do budynku brak tablic z nazwą i symbolem obiektu.
- Brak poręczy przy ścianie.
- Balustrado-poręcz zamontowano na niestandardowej wysokości,
- Przed schodami występuje kratka o zbyt dużych oczkach.
- Drzwi wejść do obiektu nie są automatyczne.
- Portiernia, nie jest dostępna dla OzN z powodu braku możliwości ominięcia schodów na zewnątrz i wewnątrz budynku.